

金子農機株式会社は安心と安全を追求します。

乾燥機を使用前後に点検しよう！

乾燥機の調子はいかがですか？

ベルト点検・バーナ部点検・ゴミ掃除など、わずかな点検で思わぬトラブルや**火災**を防ぐことができます。

ベルトの点検

乾燥が遅い・糊詰まりから守ります。

ゴミ掃除

火災や乾燥ムラ・錆び・ネズミの被害から守ります。

バーナ部点検・配線点検

バーナ部点検により不完全燃焼による異臭、**火災**から守ります。
配線点検でネズミの害による故障を防ぎます。




警告

遠赤外線乾燥機における下部コンベアの摩耗・乾燥部ゴミの堆積は火災事故を高める一番の要因となります。

金子農機株式会社では、有料点検整備のお手伝いも致します。


バケット・平ベルト



摩耗・緩み・亀裂




警告 上部・下部コンベア



摩耗




Vベルト（駆動モータ）



摩耗・緩み・亀裂




バーナ



カーボン・フレイムアイ




（送風機）



摩耗・緩み・亀裂
（ベルトタイプ）




警告 乾燥部・排風路



ゴミの堆積




Vベルト（昇降機頭部・下部）



摩耗・緩み・亀裂



水分計




汚れ・コードの断線



乾燥機の調子はいかがですか？

下記の機種につきましては、部品供給年数（12年）を超えている機種の一覧です。
同機種を使用されている方は、**故障の際に部品が供給できない場合**がございますので、
お早めの点検整備をお勧めいたします。



NSA000
H11 ~ H14
(1999-2002)
CST000
H15 ~ H16
(2003 ~ 2004)



RVA
H14 ~ H17
(2002 ~ 2005)
RVS
H16 ~ H17
(2004 ~ 2005)




RTA
H18 ~ H21
(2006 ~ 2009)
RTB
H18
(2006)



EBF
H8 ~ H17
(1996 ~ 2005)
ECF
H8 ~ H17
(1996 ~ 2005)
EGF
H9 ~ H12
(1997 ~ 2000)
SSN
H9 ~ H10
(1997 ~ 1998)



NSF
H12 ~ H19
(2000 ~ 2007)



EST000
H18 ~ H19
(2006 ~ 2007)
FST000
H18 ~ H19
(2006 ~ 2007)
GST
H18 ~ H20
(2006 ~ 2008)
LST
H18 ~ H21
(2006 ~ 2009)



REV
H11
(1999)
REC
H12 ~ H13
(2000 ~ 2001)
REG
H12 ~ H14
(2000 ~ 2002)
REL
H13 ~ H14
(2001 ~ 2002)



RVD
H14 ~ H17
(2002 ~ 2005)
RVH000
H15 ~ H20
(2003 ~ 2008)
RVF000
H15 ~ H19
(2003 ~ 2007)



RTC
H18 ~ H24
(2006 ~ 2012)
RVH005
H21 ~ H24
(2009 ~ 2012)
RVF005
H20 ~ H24
(2008 ~ 2012)



ご飯、おいしいね…！
もう一杯で消費拡大！！



▲外観・仕様・図面は改良のため予告なく変更することがあります。
▲印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。
▲機械は取扱説明書をよく見て正しく使いましょう。

お求めは信用とサービスの行き届く当店で…

●ホームページアドレス www.kanekokk.co.jp/

金子農機株式会社

本社・工場 〒348-8503 埼玉県羽生市小松台 1-516-10
☎ 048 (561) 2111 (代表)

・北海道営業所 ☎ 01267 (4) 2130 ・大阪営業所 ☎ 048 (501) 2257
・東北営業所 ☎ 022 (235) 9011 ・金沢サービスセンター ☎ 048 (501) 2257
・関東営業所 ☎ 048 (561) 2112 ・九州営業所 ☎ 0942 (45) 0600
・新潟営業所 ☎ 0258 (22) 2131